


ASSEMBLY INSTRUCTIONS to begin...

Model # P1002-71
Brushed Nickel Pot Rack Light

Note: Carefully unpack and identify all parts before beginning assembly. Max. 2 x R20 50W medium base bulbs (bulbs not included).



Supplied:



Decorative knob x 4




Decorative screw x 8



Questions? Call our customer service at 1800.265.9960

OVER 50lbs (22.68kg) .CHAIN SUSPENDED FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTION



IMPORTANT:

-TURN POWER AT MAIN FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE STARTING INSTALLATION.

-RECOMMEND THIS PRODUCT BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN TO REDUCE RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.

1. A. Screw about 1/2" (12.70 mm) of threaded pipe into center hole in mounting bar. Note: The protruding side lips of mounting bar must face threaded pipe. See diagram.
- B. Attach mounting bar to ceiling junction box with two machine screws (supplied with junction box) through slot at each end of mounting bar.
- C. At this point test install the canopy onto ceiling through this threaded pipe and make certain 5/16" (7.94 mm) of threaded pipe protrude below the canopy. If not, then adjust the threaded pipe location by screwing up or down accordingly.
- D. Once correct threaded pipe location has been adjusted, remove canopy and mounting bar from junction box.
- E. Lock threaded pipe into mounting bar by fastening a hex nut from above. Note: Do not spin threaded pipe during tightening.

2. To hang fixtures weighing over 50 lbs. (22.68 kg.) (over 25 lbs. (11.34 kg.) in Canada) the mounting bar must be supported independently of the ceiling junction box. Recommend minimum of two 1/4" (6.35 mm) diameter screws or bolts (rated for 200 lbs. (90.72 kg.) or greater) which must have sufficient length to be installed through the mounting bar, junction box, and securely into the ceiling structure member or cross brace. This installation must be able to support at least four times the weight of the fixture. Check this fact before starting assembly. If unsure please consult a qualified technician.

3. Fasten back two machine screws (supplied with junction box) through slot at each end of mounting bar and into junction box.

4. Fasten another hex nut onto bottom end of threaded pipe.

Min. 60 ° C (140 ° F) supply conductors

5. Fixture wire connections:

Connect clear smooth side fixture wire to black supply wire and clear ridged side fixture wire to white supply wire.

Note: Make certain no loose conductors protrude outside of wire connectors. And make certain all wires are securely held together by wire connectors.

6. Ground wire connection:

Connect fixture ground wire to supply ground wire with wire connector.

Important: Never connect ground wire to black or white supply wires.

7. Once all wires are connected tuck them carefully into junction box. Then raise canopy against the ceiling and lock into position by screwing decorative knob onto the threaded pipe.




Checkolite International Inc.
142 Charles Street
Jersey City, NJ 07307
www.checkolite.com
1.800.265.9960
Printed in China



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE para comenzar...

Nota: Desempaque con cuidado todas las piezas e identifíquelas antes de comenzar el ensamble. La lámpara utiliza 2 bombillas de base mediana R20 de 50 vatios como máximo (no incluye bombillas).



Incluye:



Perillas decorativas x 4




Tornillos decorativos x 8



¿Preguntas? Llame a nuestro servicio al cliente al 1800.265.9960

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE MÁS DE 50 libras (22.68 kg) SUSPENDIDA CON CADENA



IMPORTANTE:

**-DESCONECTE LA ENERGÍA DE LA CAJA DE FUSIBLES O CORT-
ACIRCUITOS ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN
-SE RECOMIENDA QUE ESTE PRODUCTO SEA INSTALADO POR
UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA.**

1. A. Atornille alrededor de 1/2" (12.70 mm) de tubería roscada en el orificio central de la barra de montaje. Nota: Los bordes laterales que sobresalen de la barra de montaje deben ubicarse de frente a la tubería roscada. Vea el diagrama.
- B. Una la barra de montaje a la caja eléctrica del techo pasando dos tornillos para metal (provistos con la caja eléctrica) a través de la ranura ubicada en cada extremo de la barra de montaje.
- C. En este punto pruebe instalar la cubierta en el techo a través de la tubería roscada y asegúrese de que 5/16" (7.94 mm) de tubería roscada sobresalga por debajo de la cubierta. De no ser así, ajuste la ubicación de la tubería roscada atornillándola hacia arriba o hacia abajo, según corresponda.
- D. Una vez que la ubicación de la tubería roscada haya sido ajustada correctamente, retire la cubierta y la barra de montaje de la caja eléctrica.
- E. Bloquee la tubería roscada en la barra de montaje ajustando una tuerca hexagonal desde arriba. Nota: No gire la tubería roscada al ajustar.

2. Para colgar lámparas que pesen más de 50 libras (22.68 kg.) (más de 25 libras (11.34 kg.) en Canadá) la barra de montaje debe sostenerse independientemente de la caja eléctrica del techo. Se recomienda un mínimo de dos tornillos o pernos de 1/4" (6.35 mm) de diámetro (clasificados para 200 libras (90.72kg.) o más) con un largo suficiente como para instalarlos a través de la barra de montaje, la caja eléctrica y dentro de la pieza de la estructura del techo o brazo transversal. Esta instalación deberá ser capaz de soportar al menos cuatro veces el peso de la lámpara. Verifique esta información antes de comenzar el ensamblaje. Si no está seguro, consulte con un técnico calificado.

3. Vuelva a ajustar los dos tornillos para metal (provistos con la caja eléctrica) a través de la ranura ubicada en cada extremo de la barra de montaje en la caja eléctrica.

4. Ajuste otra tuerca hexagonal en el extremo inferior de la tubería roscada.

Mínimo 60°C (140°F) conductores de alimentación.

5. Conexiones de Cable de la Lámpara:

Conecte el cable transparente del lado liso de la lámpara al cable de alimentación negro y el cable transparente del lado con rebordes de la lámpara al cable de alimentación blanco.

Nota: Asegúrese de que ningún conductor suelto sobresalga por afuera de los conectores de cables. Y asegúrese de que todos los cables estén sostenidos de forma segura por los conectores de cable.

6. Conexión de cable a tierra:

Conecte el cable a tierra de la lámpara al cable a tierra de alimentación con el conector de cable.

Importante: Nunca conecte el cable a tierra a los cables de alimentación blanco o negro.

7. Una vez que haya conectado todos los cables, introdúzcalos cuidadosamente en la caja eléctrica. Luego levante la cubierta contra el techo y bloquéela en su posición atornillando las perillas decorativas en la tubería roscada de 1/4" (6.35 mm).



Checkolite International Inc.
142 Charles Street
Jersey City, NJ 07307
www.checkolite.com
1.800.265.9960
Printed in China

